NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

FUENTELCESPED

CATALOGO



IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL



EMPLAZAMIENTO:	Fuentelcésped. Pza. España s/n
PROPIEDAD:	Arzobispado de Burgos
EPOCA:	Desde mediados del siglo XVII hasta el último tercio de la centuria siguiente.
DESCRIPCION:	Edificio de planta rectangular destacando la sacristía al sur y la Capilla del Descendimiento al Norte. Tiene 3 naves de la mima altura siendo la central de mayor anchura, con 4 tramos y cabacera rectangular con coro alto a los pies y torre a la derecha de la cabecera.Entrada principal abierta en el tramo 3° al sur, presidida por un atrio acotado, pequeña portada al norte. Portada del siglo XVIII.arco de medio punto, imagen de San Miguel, balaustrada de remate.
ELEMENTOS DE INTERES:	Portada de Entrada, Torre, Bóvedas, Retablos, Organo.
ESTADO DE CONSERVACION:	Bueno
INTERES:	3/3
NIVEL DE PROTECCION:	Monumental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Mantenimiento Integral, Consolidación y Rehabilitación

ERMITA DE LA VIRGEN NTRA. SRA. DE LAS NAVAS

EMPLAZAMIENTO:	En el campo al NO del núcleo urbano.
PROPIEDAD:	Arzobispado de Burgos
EPOCA:	Siglo XVIII (1706-1715).
DESCRIPCION:	Edificio que sustituyó a otr predecesor de 1642-1647. De interés con una sola nave, cruz latina, cabecera de escasa profundidad. Tres tramos, crucero con cimborrio de planta cuadrangular. Detrás del presbiterio, sacristía. Acceso principal en el último tramo del muro sur. Exterior en piedra de sillería en fachada de poniente espadaña de 2 tramos y frontón triangular. Portada principal de tipo edicular bajo arco de medio punto. Escultura en piedra. Retablo mayor, imagen de la Virgen.
ESTADO DE CONSERVACION:	Buenor
INTERES:	3/3
NIVEL DE PROTECCION:	Monumental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Mantenimiento Integral, Consolidación y Rehabilitación.

ERMITA DEL CEMENTERIO

EMPLAZAMIENTO:	Fuentelcésped. Cementerio.
PROPIEDAD:	Arzobispado de Burgos
EPOCA:	
DESCRIPCION:	Edificio de un interés local con una sola nave, anejo al actual cementerio de Fuentelcésped. , exterior en piedra, con pequeña espadaña con campanilla. Acceso en arcode medio punto.
ESTADO DE CONSERVACION:	Bueno
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Monumental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Mantenimiento Integral, Consolidación y Rehabilitación

HUMILLADERO

EMPLAZAMIENTO:	Calle de la Fuente.
PROPIEDAD:	Arzobispado de Burgos
EPOCA:	Siglo XVII (año 1613 ó 1618)
DESCRIPCION:	Elegante Humilladero constituido por el crucero y un templete de protección, que está compuesto por cuatro pilares de piedra a sillería que sustentan una cubierta a 4 aguas en estructura de madera y cubrición de teja. Altar de piedra que alberga en el centro crucero. Pretil. Tenía un fin expiatorio, además del claro sentido devocional.
ESTADO DE CONSERVACION:	Bueno
INTERES:	3/3
NIVEL DE PROTECCION:	Monumental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Mantenimiento Integral, Consolidación y Rehabilitación

LAVADERO



EMPLAZAMIENTO:	Calle de la Fuente.
PROPIEDAD:	Ayuntamiento de Fuentelcésped
EPOCA:	Siglo XVIII (1796) Se pidió permiso al Real Consejo de Castilla para emprender el proyecto. Se envía al maestro Toribio González a reconocer las pozas.
DESCRIPCION:	Lavadero popular recientemente restaurado en recinto cerrado con pretil de piedra y cierre metálico. Forma en U, cubrición de madera y teja. 2 vasos.
ESTADO DE CONSERVACION:	Bueno
INTERES:	3/3
NIVEL DE PROTECCION:	Estructural
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Sustitución de elementos fundamentales por deterioro.

FUENTE



EMPLAZAMIENTO:	Calle de la Fuente.
PROPIEDAD:	Ayuntamiento de Fuentelcésped
EPOCA:	Siglo XVIII (1781)
DESCRIPCION:	Fuente que presenta pilón rectangular con alto muro de sillería rematándose en el centro por un esbelto cuerpo de perfil mixtilíneo que, a su vez, está coronado por pináulos y una cruz.
ESTADO DE CONSERVACION:	Bueno
INTERES:	3/3
NIVEL DE PROTECCION:	Estructural
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Sustitución de elementos fundamentales por deterioro.

AYUNTAMIENTO DE FUENTELCÉSPED



EMPLAZAMIENTO:	Plaza de España.
PROPIEDAD:	Municipal.
EPOCA:	Segunda mitad del siglo XVII.
DESCRIPCION:	Edificio de 2 alturas que se erige tras acuerdo de 1679. Planta baja de mampostería en soportal para fines comerciales, fachada superior en piedra que se sustituyó en una remodelación reciente por fábrica de caravista.
ELEMENTOS INTERES:	Tipología del soportal. Materiales.
ESTADO DE CONSERVACION:	Bueno
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachada, tipología de soportal, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Abacería 12
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Abacería 14
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Nueva Miranda 6
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Nueva Miranda 8
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA

EMPLAZAMIENTO:	Calle Fuente 6
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA

EMPLAZAMIENTO:	Calle Trinquete 7
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Torre 1
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA CON SOLANA

EMPLAZAMIENTO:	Calle Abacería 4
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados que tienen el elemento característico común de la solana en el tercer piso..
ELEMENTOS INTERES:	Tipología de la galería en solana. Materiales. Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de solana, huecos, rejerías.

CASA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Fuente 9
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados..
ELEMENTOS INTERES:	Materiales. Estructura de hucos, Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de huecos, rejerías.

CASA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Fuente 45
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados..
ELEMENTOS INTERES:	Materiales. Estructura de hucos, Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de huecos, rejerías.

CASA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Fuente 55
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados..
ELEMENTOS INTERES:	Materiales. Estructura de hucos, Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de huecos, rejerías.

CASA



EMPLAZAMIENTO:	Calle Nueva 35
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados..
ELEMENTOS INTERES:	Materiales. Estructura de hucos, Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de huecos, rejerías.

CASA

EMPLAZAMIENTO:	Calle Ramírez 4
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Construidos en piedra, en piedra y adobe, y revocados..
ELEMENTOS INTERES:	Materiales. Estructura de hucos, Rejerías.
ESTADO DE CONSERVACION:	Según los casos
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología de huecos, rejerías.

PALOMAR



EMPLAZAMIENTO:	Al Suroeste del casco.
PROPIEDAD:	Particular.
EPOCA:	Siglo XIX.
DESCRIPCION:	Palomar de fachada de piedra, planta circular, estructura de cubierta en madera y cubrición de teja.
ELEMENTOS INTERES:	Forma, planta, materiales. Estructura .
ESTADO DE CONSERVACION:	Malo
INTERES:	2/3
NIVEL DE PROTECCION:	Ambiental
INTERVENCIONES POSIBLES:	Conservación, Rehabilitación y Renovación. Mantenimiento de fachadas, tipología edificatoria.